



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОХВИСТНЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Куйбышева, д. 11, Похвистнево, 446450

Директору ГБОУ гимназии им. Байменова
г. Похвистнево

Павловой Г.И.

ул. Революционная, д. 139, г. Похвистнево,
Самарская область, 446450

21-03-2020/Прдп705-20-120360048

14.10.2020 № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований законодательства о пожарной
безопасности о федеральной
пожарной безопасности

Похвистневской межрайонной прокуратурой во исполнение указания Прокурора Самарской области от 29.07.2011 «Об активизации надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» с привлечением специалиста ОНД и ПР г.о Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, проведена проверка исполнения ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево о пожарной безопасности по адресу ул. Васильева 5, г. Похвистнево, Самарская область. (далее-Учреждение).

Согласно пункту 7 статьи 83 федерального законодательства от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушение вышеуказанных требований на объекте защиты имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

Также, на объекте защиты установлен один ручной пожарный извещатель в кабинете заведующей, при этом из здания имеется 5 эвакуационных выходов, что

ПО № 013635

Похвистневская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 21-03-2020/Прдп705-20-120360048

нарушает статью 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На основании пункта 6.5 Устава Учреждения при осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей заместителя директора ГБОУ гимназии им. Баймеменова Александровым П.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора ГБОУ гимназии им. Баймеменова Александровым П.В.

3. Представление рассмотреть с участием представителя межрайонной прокуратуры. О дате и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме.

Заместитель межрайонного прокурора
старший советник юстиции

А.Е. Павлов