

Акт
обследования и замера протяженности маршрута
движения школьного автобуса

ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова – п.Венера – с.Малое Ибряйкино –
ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова

«24» августа 2021 г.

№3

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Пензин Е.А. – Первый заместитель Главы городского округа
Похвистнево.

Заместитель председателя комиссии:

Сапсаев А.А. – заместитель Главы городского округа по социальным
вопросам, руководитель Управления социального развития Администрации
городского округа Похвистнево.

Секретарь комиссии:

Курбанаев Ш.Г. – ведущий инженер ПТО МКУ «Управление ГЖКХ»

Члены комиссии:

Хозяинов А.О. – директор МБУ «Трансстройсервис»;

Цыба С.А. – заместитель руководителя МКУ «Управление ГЖКХ»;

Пахомов Э.А. – начальник отдела по содействию развитию
промышленности, транспорта, связи, экологическому контролю
Администрации городского округа Похвистнево;

Каргин Д.М. – старший государственный инспектор дорожного надзора
отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Похвистневский» в качестве члена комиссии (по согласованию).

Произвела обследование маршрута школьного автобуса и замер
межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута

ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова – п.Венера – с.Малое Ибряйкино –
ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова

- начальный пункт – ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова
- остановка – п.Венера, с.Малое-Ибряйкино
- конечный пункт – ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова

На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения

Маршрут проходит:

- по ул.Революционная, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 6,2 м;
- по ул.Бугурусланская, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 6 м;
- по а/д Р-225 «Самара – Бугуруслан», имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 9,2 м;

Общая протяженность маршрута составляет 20,6 км, имеются посадочные площадки оборудованные павильонами и заездными карманами, у здания школы установлены знаки 1.23 «Дети» в соответствии с ГОСТ, на маршруте движения имеется 8 пешеходных переходов, 2 разворотные площадки.

Выявленные недостатки:

На участке пути нависающие ветви деревьев загораживают установленные дорожные знаки.


Опасные участки:

Нерегулируемый перекресток на пересечении проезда под железнодорожным мостом и ул.Революционная, требующие от водителя повышенного внимания. Участок а/д Р-225 «Самара-Бугуруслан» имеет крутой спуск с затяжным поворотом.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

Эксплуатация маршрута возможна после устранения выявленных недостатков.

Председатель комиссии



(подпись)

Е.А.Пензин
(расшифровка подписи)


Заместитель
председателя комиссии



(подпись)


А.А.Сапсаев
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии



(подпись)

Ш.Г.Курбанаев
(расшифровка подписи)


Члены комиссии


(подпись)

А.О.Хозяинов
(расшифровка подписи)



(подпись)

ДС.А.Цыба
(расшифровка подписи)


(подпись)

Э.А.Пахомов
(расшифровка подписи)




(подпись)

Д.М.Каргин
(расшифровка подписи)